

Installation von ib-normCAD 11 unter rz-industriebau 2012

Für ib-normCAD 11 unter rz-industriebau 2012 gibt es derzeit kein Setup-Programm. Die Anwendung muss manuell installiert werden. Dazu sind die folgenden Schritte nötig:

1. Erstellen eines leeren Verzeichnisses für ib-normCAD. Werden mehrere rz-industriebau Arbeitsplätze in einem Netzwerk betrieben, wird empfohlen, ib-normCAD auf einem Netzwerklaufwerk zu installieren.
2. Entpacken der Dateien in das ib-normCAD Verzeichnis
3. Eventuell erzeugen eines zusätzlichen Startverzeichnisses für ib-normCAD
4. Anpassen der Datei LOGOLOAD.TXT
5. Importieren der Access-Datenbank ENORMSYS11.MDB in den MS-SQL-Server
6. Anlegen einer USER-Datasource für ENORMSYS11.MDB

Erstellen eines leeren Verzeichnisses für ib-normCAD

Im ersten Schritt sollte ein neues Verzeichnis angelegt werden, in das die Daten für ib-normCAD 11 entpackt werden sollen. Wird rz-industriebau mit mehreren Arbeitsplätzen in einem Netzwerk betrieben, sollte ib-normCAD 11 in einem Verzeichnis eines Netzwerklaufwerks eingerichtet werden, z.B. **N:\ib-normCAD11**.

Entpacken der Dateien in das ib-normCAD Verzeichnis

Dann wird das Archiv **'ib-normCAD11_Distrib.zip'** in dieses Verzeichnis entpackt, so dass folgende Verzeichnisstruktur entsteht:

```
N:\ib-normCAD11\Enormsys\  
    \B\  
    \Books\  
    \Dialog\  
etc.
```

Falls gewünscht, kann jetzt ein neues Startverzeichnis für ib-normCAD erstellt werden, indem das bestehende Startverzeichnis kopiert wird, z.B. mit dem Namen **ib01N**.

Anpassungen der Datei LOGOLOAD.TXT

Nun wird die Datei LOGOLOAD.TXT im gewünschten Startverzeichnis angepasst. Dazu wird in der **vorletzten Zeile** der Pfad zum ib-normCAD Verzeichnis angegeben. Achten Sie hierbei darauf, dass das Unterverzeichnis **\Enormsys** am Ende des Pfades angegeben ist.

```
$PROGPATH= .  
$PROGPATH=N:\ib-normCAD11\Enormsys  
$PROGPATH=D:\R_Z\rziba2012\ibsystem
```


```
rzindustriebau 2012 final
```

Importieren der Access-Datenbank ENORMSYS11.MDB in den MS-SQL-Server


Zum Betrieb von ib-normCAD 11 unter rz-industriebau 2012 muss die Access-Datenbank ENORMSYS11.MDB aus dem Verzeichnis

<ib-normCAD11-Installationsverzeichnis>Enormsys\ODBCDS in den MS-SQL-Server importiert werden. Hierzu wird das Programm **„Daten importieren und Exportieren“** des MS-SQL-Servers aufgerufen. Das Programm befindet sich in ‚Alle Programme – Microsoft SQL Server 2008‘ auf ihrem Computer.


Im Feld **„Datenquelle“** den Eintrag **„Microsoft Access“** auswählen und unter **„Dateiname“** die Datenbank aus dem ib-normCAD Verzeichnis wie unten angegeben auswählen.




Klicken auf **[Weiter >]**.




Im nächsten Fenster auf **[Neu...]** klicken.



Im Feld Name den Text ,**ENORMSYS11**' eingeben und mit **[OK]** bestätigen. Jetzt werden die eingegebenen Daten nochmals angezeigt.




Dieses Fenster wieder mit **[Weiter >]** bestätigen.
Im nächsten Fenster die Option ,**Daten aus mindestens einer Tabelle oder Sicht kopieren**' aktivieren, sofern nicht bereits aktiv



und mit **[Weiter >]** fortfahren.

Jetzt werden die in der Datenbank ENORMSYS11.MDB enthaltenen Tabellen angezeigt. Nachdem ALLE Tabellen importiert werden müssen, kann das oberste Kästchen (links neben ‚Quelle‘) aktiviert werden. Das bewirkt, dass alle Tabellen aktiviert werden.




Mit **[Weiter >]** fortfahren,



im nächsten Fenster die Option ‚Sofort ausführen‘ aktiviert belassen und mit **[Fertig stellen >]** fortfahren. Das nächste Fenster ebenfalls mit **[Fertig stellen >]** fortsetzen.

Das nächste Fenster ‚Vorgang wird ausgeführt...‘ zeigt den Fortschritt des Vorgangs an. Nach Beendigung des Vorgangs werden die Details angezeigt.



Brechen Sie diesen Vorgang bitte nicht ab, er kann mehrere Minuten dauern.


Anlegen einer USER-Datasource für ENORMSYS11.MDB

Der letzte Schritt besteht darin, die Datenquelle in Windows anzulegen. Starten Sie


dazu den Datenquellenmanager mit  und geben Sie im Textfeld den Suchbegriff ‚Datenquellen‘ an.




Je nach Installation werden nun mehrere passende Einträge gefunden werden.



Wählen Sie den Eintrag ‚**Datenquellen (ODBC) einrichten**‘. Folgendes Fenster wird geöffnet:



Klicken Sie auf ,



wählen Sie aus der Liste den ‚SQL Server Native Client 10.0‘ und klicken Sie auf .

Füllen Sie im nächsten Fenster die Felder wie folgt aus:


Im Feld ‚**Name**‘ muss ‚**ENORMSYS11**‘ eingetragen werden.

Im Feld ‚**Description**‘ kann eine kurze Beschreibung, z.B. ‚in-normCAD 11‘, eingegeben werden, um die Datenquelle zu beschreiben.

Im Auswahlfeld ‚**Server**‘ muss der Servername ausgewählt werden. Hier muss der Server angegeben werden, der während der Installation von rz-industriebau angezeigt wurde, üblicherweise ist ein Bestandteil des Namens ‚RZSQLEXPRESS‘. Der Namensbestandteil kann aber auch, abhängig von der Installation, anders benannt sein.

Klicken Sie auf . Belassen Sie die Einstellungen im nächsten Fenster auf den Voreinstellungen

und klicken Sie . Auch die nächsten Fenster bestätigen Sie jeweils mit . Wurde der Vorgang beendet, erscheint die angelegte Datenquelle in der Auswahl:



Damit ist die Installation von ib-normCAD v11 abgeschlossen.